

楚雄州2020年第四季度重点排污单位执法监测情况明细表

序号	州(市)	行政区划代码	县(区)	组织机构代码	企业详细名称	名录类别	承担监测工作监测站名称	排放浓度是否达标, 超标指标/超标倍数 (排放浓度/排放标准)(单位: mg/L、 mg/m3)	是否全指标监测	监测日期	未监测原因	超标排口	超标排口处 理工艺	超标原因	备注
1	楚雄州	532301	楚雄市	668827957-1( )	云南天腾化工有限公司	大气环境, 土壤环境	楚雄市分局生态环境监测站	是	否	2020.12.17	—	—	—	—	不具备烟气中汞及其化合物监测
2	楚雄州	532301	楚雄市	732931571-0( )	楚雄东方新能源环保有限公司	大气环境, 土壤环境	楚雄市分局生态环境监测站	是	否	2020.11.25	—	—	—	—	烟气中二噁英不具备监测能力
3	楚雄州	532301	楚雄市	73433669-7( )	楚雄市洁净垃圾填埋处理厂	土壤环境	楚雄市分局生态环境监测站	是	否	2020.11.25	—	—	—	—	—
4	楚雄州	532301	楚雄市	29232500-9( )	楚雄滇中有色金属有限责任公司	大气环境, 土壤环境	楚雄市分局生态环境监测站	是	否	2020.12.28	—	—	—	—	—
5	楚雄州	532301	楚雄市	55775644-6( )	云南云开电气股份有限公司	水环境, 土壤环境	楚雄市分局生态环境监测站	—	—	—	按照楚雄州监测方案要求, 全年监测2次, 上半年和下半年各一次。该企业下半年三季度已开展监测	—	—	—	—
6	楚雄州	532301	楚雄市	69308376-8( )	楚雄鑫华化工有限公司	水环境	楚雄市分局生态环境监测站	否, 热风炉排口二氧化硫/2.66(3110/850); 普钙氨吸收塔颗粒物/2.65(438/120)	否	2020.12.10	—	热风炉排口和普钙氨吸收塔排口	布袋除尘	正在调查	不具备硫酸雾监测能力
7	楚雄州	532301	楚雄市	70982354-9( )	云南燃二化工有限公司	大气环境, 土壤环境	楚雄市分局生态环境监测站	—	—	—	技改未环保验收	—	—	—	—
8	楚雄州	532301	楚雄市	67874832-X( )	云南积大生物科技有限公司	水环境, 大气环境	楚雄市分局生态环境监测站	是	否	2020.12.16	—	—	—	—	不具备烟气中汞及其化合物监测
9	楚雄州	532301	楚雄市	21744059-2(01)	楚雄市供排水有限公司第一污水处理厂	水环境	楚雄市分局生态环境监测站	是	否	2020.11.18	—	—	—	—	不具备水中烷基汞监测能力
10	楚雄州	532301	楚雄市	21744059-2(02)	楚雄市供排水有限公司第二污水处理厂	水环境	楚雄市分局生态环境监测站	是	否	2020.11.18	—	—	—	—	不具备水中烷基汞监测能力
11	楚雄州	532301	楚雄市	76043365-0( )	楚雄现代食品工贸有限公司	水环境, 大气环境	楚雄市分局生态环境监测站	—	—	—	按照楚雄州监测方案要求, 全年监测2次, 上半年和下半年各一次。该企业下半年三季度已开展监测	—	—	—	—
12	楚雄州	532326	大姚县	77265873-4( )	云南楚雄矿冶有限公司	水环境, 土壤环境	大姚分局生态环境监测站	—	—	—	按照楚雄州监测方案要求, 全年监测2次, 上半年和下半年各一次。该企业下半年三季度已开展监测	—	—	—	—
13	楚雄州	532326	大姚县	79285866-1( )	大姚六直电解铜有限责任公司	水环境	大姚分局生态环境监测站	—	—	—	按照楚雄州监测方案要求, 全年监测2次, 上半年和下半年各一次。该企业下半年三季度已开展监测	—	—	—	—
14	楚雄州	532326	大姚县	01517558-3( )	大姚县城市生活垃圾处理厂工程	土壤环境	大姚分局生态环境监测站	—	—	—	不具备土壤监测能力	—	—	—	—
15	楚雄州	532326	大姚县	69568177-X( )	大姚县水务产业投资有限公司	水环境	大姚分局生态环境监测站	是	是	2020.10.12	—	—	—	—	—
16	楚雄州	532331	禄丰县	05221336-6( )	云南威龙化工科技有限公司	大气环境	禄丰分局生态环境监测站	是	否	2020.11.17	—	—	—	—	—
17	楚雄州	532331	禄丰县	78737520-0(00)	云南康乐化工有限公司	土壤环境	禄丰分局生态环境监测站	是	否	2020.11.10	—	—	—	—	—
18	楚雄州	532331	禄丰县	73807348-4( )	云南德胜钢铁有限公司	大气环境	禄丰分局生态环境监测站	是	否	2020.11.09	—	—	—	—	—
19	楚雄州	532331	禄丰县	78169897-3( )	云南禄丰勤攀磷化工有限公司	大气环境, 土壤环境	禄丰分局生态环境监测站	是	否	2020.11.12	—	—	—	—	—
20	楚雄州	532331	禄丰县	68367658-6(00)	云南美乐陶瓷有限公司	大气环境	禄丰分局生态环境监测站	—	—	—	全年停产	—	—	—	—
21	楚雄州	532331	禄丰县	MA6KA7HT-5( )	楚雄隆基硅材有限公司	水环境, 土壤环境	禄丰分局生态环境监测站	—	—	—	生产不正常, 不具备监测条件	—	—	—	—
22	楚雄州	532331	禄丰县	66263014-0(00)	禄丰云铜锌业冶炼有限公司	土壤环境	禄丰分局生态环境监测站	—	—	—	全年停产	—	—	—	—
23	楚雄州	532331	禄丰县	43197714-7( )	禄丰县环境卫生管理站	土壤环境	禄丰分局生态环境监测站	是	否	2020.10.26	—	—	—	—	—
24	楚雄州	532331	禄丰县	55014459-4( )	禄丰天宝磷化工有限公司	大气环境, 土壤环境	禄丰分局生态环境监测站	是	否	2020.11.12	—	—	—	—	—
25	楚雄州	532331	禄丰县	55513441-6( )	云南彝州酒业股份有限公司	水环境	禄丰分局生态环境监测站	是	否	2020.11.10	—	—	—	—	—
26	楚雄州	532331	禄丰县	68125078-4( )	云南燃二化工有限公司禄丰玻璃厂	大气环境	禄丰分局生态环境监测站	是	否	2020.11.13	—	—	—	—	—

楚雄州2020年第四季度重点排污单位执法监测情况明细表

序号	州(市)	行政区划代码	县(区)	组织机构代码	企业详细名称	名录类别	承担监测工作监测站名称	排放浓度是否达标, 超标指标/超标倍数 (排放浓度/排放标准)(单位: mg/L、 mg/m3)	是否全指标监测	监测日期	未监测原因	超标排口	超标排口处 理工艺	超标原因	备注
27	楚雄州	532331	禄丰县	MA6K98XE-1(O)	云南省盐业有限公司一平浪盐矿	大气环境	禄丰分局生态环境监测站	—	—	—	锅炉停用, 废水不外排	—	—	—	—
28	楚雄州	532331	禄丰县	06159369-8(O)	云南联发科技电源有限公司	土壤环境	禄丰分局生态环境监测站	是	否	2020.12.03	—	—	—	—	—
29	楚雄州	532331	禄丰县	33658046-7(O)	禄丰新立钛业有限公司	大气环境	禄丰分局生态环境监测站	是	否	2020.11.11	—	—	—	—	—
30	楚雄州	532331	禄丰县	55512215-9(O)	禄丰正江工贸有限责任公司	土壤环境	禄丰分局生态环境监测站	—	—	—	全年停产	—	—	—	—
31	楚雄州	532331	禄丰县	74829610-4(O)	禄丰永兴纸业业有限公司	水环境	禄丰分局生态环境监测站	—	—	—	使用天然气, 本站不具备监测能力, 废水不外排	—	—	—	—
32	楚雄州	532331	禄丰县	78168626-X(O)	云南金丰矿冶有限公司	土壤环境	禄丰分局生态环境监测站	—	—	—	全年停产	—	—	—	—
33	楚雄州	532331	禄丰县	76706625-9(O 1)	楚雄德胜煤化工有限公司	大气环境, 土壤环境	禄丰分局生态环境监测站	是	否	2020.11.27	—	—	—	—	—
34	楚雄州	532331	禄丰县	06714285-5(O)	禄丰县新桥纸业业有限公司	水环境, 大气环境	禄丰分局生态环境监测站	—	—	—	生产不正常, 不具备监测条件	—	—	—	—
35	楚雄州	532331	禄丰县	55011519-5( )	禄丰县水务产业投资有限公司	水环境	禄丰分局生态环境监测站	是	否	2020.11.18	—	—	—	—	—
36	楚雄州	532331	禄丰县	79988341-3( )	禄丰天河纸业业有限公司	水环境	禄丰分局生态环境监测站	—	—	—	使用天然气, 本站不具备监测能力, 废水不外排	—	—	—	—
37	楚雄州	532331	禄丰县	77857060-2(00)	禄丰福铃钛冶有限公司	水环境, 大气环境	禄丰分局生态环境监测站	—	—	—	全年停产	—	—	—	—
38	楚雄州	532323	牟定县	79515103-9( )	云南业胜环境资源科技有限公司	大气环境, 土壤环境	牟定分局生态环境监测站	—	—	—	按照楚雄州监测方案要求, 全年监测2次, 上半年和下半年各一次。该企业下半年三季度已开展监测	—	—	—	—
39	楚雄州	532323	牟定县	77552327-X( )	云南楚雄矿冶有限公司牟定郝家河铜矿	水环境	牟定分局生态环境监测站	—	—	—	按照楚雄州监测方案要求, 全年监测2次, 上半年和下半年各一次。该企业下半年三季度已开展监测	—	—	—	—
40	楚雄州	532323	牟定县	68523859-0( )	牟定县垃圾填埋场	土壤环境	牟定分局生态环境监测站	是	是	11月26日	—	—	—	—	—
41	楚雄州	532323	牟定县	31624354-3( )	牟定县污水处理厂	水环境	牟定分局生态环境监测站	—	—	—	按照楚雄州监测方案要求, 全年监测2次, 上半年和下半年各一次。该企业下半年三季度已开展监测	—	—	—	—
42	楚雄州	532323	牟定县	75716720-8( )	牟定星宇工贸有限公司	水环境, 大气环境	牟定分局生态环境监测站	—	—	—	全年停产	—	—	—	—
43	楚雄州	532324	南华县	79985059-0( )	南华县城市生活垃圾处理有限责任公司	土壤环境	南华分局生态环境监测站	是	是	2020.12.09	—	—	—	—	—
44	楚雄州	532324	南华县	72728559-6( )	南华茂森再生科技有限公司	土壤环境	南华分局生态环境监测站	是	是	2020.12.04	—	—	—	—	—
45	楚雄州	532324	南华县	MA6N5RC5-7(O)	南华云波新型建材有限公司	大气环境	南华分局生态环境监测站	是	是	2020.12.04	—	—	—	—	—
46	楚雄州	532324	南华县	01517364-1( )	南华县污水处理厂	水环境	南华分局生态环境监测站	是	否	2020.11.17	—	—	—	—	—
47	楚雄州	532322	双柏县	G8518754-3( )	双柏县城区环境卫生管理站	土壤环境	双柏分局生态环境监测站	是(渗滤液)	是	2020.12.09	—	—	—	—	不具备土壤监测能力, 只开展了渗滤液排放质量浓度监测
48	楚雄州	532322	双柏县	67659392-6( )	双柏华兴人造板有限公司	其他环境	双柏分局生态环境监测站	—	—	—	该企业从10月初各间歇生产, 10月21日一至今全面停产, 不符合监测条件	—	—	—	—
49	楚雄州	532322	双柏县	06980159-4( )	双柏县国祯污水处理有限公司	水环境	双柏分局生态环境监测站	是	是	2020.11.02	—	—	—	—	—
50	楚雄州	532329	武定县	21762020-0( )	云南安宁化工厂有限公司武定分公司	大气环境, 土壤环境	武定分局生态环境监测站	—	—	—	按照楚雄州监测方案要求, 全年监测2次, 上半年和下半年各一次。该企业下半年三季度已开展监测	—	—	—	—
51	楚雄州	532329	武定县	08639273-7( )	云南纳玉环保科技有限公司	水环境	武定分局生态环境监测站	—	—	—	按照楚雄州监测方案要求, 全年监测2次, 上半年和下半年各一次。该企业下半年三季度已开展监测	—	—	—	—

楚雄州2020年第四季度重点排污单位执法监测情况明细表

序号	州(市)	行政区划代码	县(区)	组织机构代码	企业详细名称	名录类别	承担监测工作监测站名称	排放浓度是否达标, 超标指标/超标倍数 (排放浓度/排放标准)(单位: mg/L、 mg/m3)	是否全指标监测	监测日期	未监测原因	超标排口	超标排口处 理工艺	超标原因	备注
52	楚雄州	532329	武定县	05466150-9( )	武定县华翔经贸有限公司球团厂	大气环境	武定分局生态环境监测站	是	是	2020.11.27	—	—	—	—	—
53	楚雄州	532329	武定县	59711023-6( )	武定城清垃圾处理有限公司	土壤环境	武定分局生态环境监测站	是	是	2020.10.13	—	—	—	—	—
54	楚雄州	532329	武定县	70980656-2( )	武定永丰钛业有限责任公司	大气环境	武定分局生态环境监测站	—	—	—	四季度未开展监测, 2020年二季度开展了一次监测	—	—	—	—
55	楚雄州	532329	武定县	77551223-9( )	云南兴棱矿业有限公司	水环境, 大气环境	武定分局生态环境监测站	—	—	—	四季度未开展监测, 2020年二季度开展了一次监测	—	—	—	—
56	楚雄州	532329	武定县	68619519-8( )	武定县玉宏冶炼厂	水环境, 大气环境	武定分局生态环境监测站	—	—	—	全年停产	—	—	—	—
57	楚雄州	532329	武定县	67089915-8( )	武定县盛源钛业有限公司	水环境, 大气环境	武定分局生态环境监测站	—	—	—	按照楚雄州监测方案要求, 全年监测2次, 上半年和下半年各一次。该企业下半年三季度已开展监测	—	—	—	—
58	楚雄州	532329	武定县	55272383-X( )	武定新立钛业有限公司	大气环境, 土壤环境	武定分局生态环境监测站	是	是	2020.11.26	—	—	—	—	—
59	楚雄州	532329	武定县	55270533-2( )	武定武星钛业有限责任公司	水环境, 大气环境	武定分局生态环境监测站	—	—	—	四季度未开展监测, 2020年二季度开展了一次监测	—	—	—	—
60	楚雄州	532329	武定县	69309076-5( )	武定深隆污水处理有限公司	水环境	武定分局生态环境监测站	是	是	2020.10.13	—	—	—	—	—
61	楚雄州	532325	姚安县	58235284-9( )	姚安县城市管理综合行政执法局	土壤环境	姚安分局生态环境监测站	是	是	2020.12.15	—	—	—	—	—
62	楚雄州	532325	姚安县	76042922-1( )	楚雄源泰矿业有限公司姚安分厂	大气环境, 土壤环境	姚安分局生态环境监测站	—	—	—	燃煤锅炉已报停, 不具备监测条件	—	—	—	—
63	楚雄州	532325	姚安县	55011634-X( )	姚安县水务产业投资有限公司	水环境	姚安分局生态环境监测站	是	否	2020.12.15	—	—	—	—	不具备烷基汞监测能力
64	楚雄州	532327	永仁县	68859993-8( )	大姚桂花铜选冶有限公司永仁直直分公司	水环境, 土壤环境	永仁分局生态环境监测站	—	—	—	该厂2019年就已全面停产	—	—	—	—
65	楚雄州	532327	永仁县	79985781-3( )	永仁共创锌业有限公司	大气环境, 土壤环境	永仁分局生态环境监测站	是	是	2020.11.16	—	—	—	—	—
66	楚雄州	532327	永仁县	09303389-8( )	永仁县城市生活垃圾处理场	土壤环境	永仁分局生态环境监测站	是	是	2020.11.17	—	—	—	—	—
67	楚雄州	532327	永仁县	77551235-1( )	永仁嘉湾废渣综合利用厂	水环境	永仁分局生态环境监测站	是	是	2020.11.12	—	—	—	—	—
68	楚雄州	532327	永仁县	34372900-4( )	云南泓瑞冶金科技有限公司	土壤环境	永仁分局生态环境监测站	是	是	2020.11.14	—	—	—	—	—
69	楚雄州	532327	永仁县	69568333-7( )	永仁县污水处理厂	水环境	永仁分局生态环境监测站	是	是	2020.10.12	—	—	—	—	—
70	楚雄州	532327	永仁县	58483337-1( )	永仁多凌钛业有限公司	水环境, 大气环境	永仁分局生态环境监测站	是	是	2020.11.13	—	—	—	—	—
71	楚雄州	532327	永仁县	56884862-9( )	永仁盛源钛业有限公司	水环境, 大气环境	永仁分局生态环境监测站	是	是	2020.11.15	—	—	—	—	—
72	楚雄州	532328	元谋县	77857024-X( )	元谋县维洁废物处理有限责任公司	土壤环境	元谋分局生态环境监测站	—	—	—	不具备监测条件	—	—	—	垃圾填埋厂垃圾已全部清运至楚雄处理
73	楚雄州	532328	元谋县	53232860-9( )	元谋县污水处理厂	水环境	元谋分局生态环境监测站	是	否	2020.11.03	—	—	—	—	全指标缺烷基汞项目