

楚雄州2020年第三季度重点排污单位执法监测情况明细表

序号	州(市)	行政区划代码	县(区)	组织机构代码	企业详细名称	名录类别	承担监测工作监测站名称	排放浓度是否达标, 超标指标/超标倍数 (排放浓度/排放标准) (单位: mg/L、 mg/m3)	是否全指标监测	监测日期	未监测原因	超标排口	超标排口处 理工艺	超标原因	备注
1	楚雄州	532301	楚雄市	66827057-4( )	云南天腾化工有限公司	大气环境, 土壤环境	楚雄市分局生态环境监测站	---	---	---	计划4季度开展下半年执法监测	---	---	---	---
2	楚雄州	532301	楚雄市	32931571-0( )	楚雄东方新能源环保有限公司	大气环境, 土壤环境	楚雄市分局生态环境监测站	---	---	---	计划4季度开展下半年执法监测	---	---	---	---
3	楚雄州	532301	楚雄市	73433669-7( )	楚雄市洁净垃圾填埋处理厂	土壤环境	楚雄市分局生态环境监测站	---	---	---	计划4季度开展下半年执法监测	---	---	---	---
4	楚雄州	532301	楚雄市	29232500-9( )	楚雄滇中有色金属有限责任公司	大气环境, 土壤环境	楚雄市分局生态环境监测站	是	否	2020. 09. 25	---	---	---	---	---
5	楚雄州	532301	楚雄市	55775644-6( )	云南云开电气股份有限公司	水环境, 土壤环境	楚雄市分局生态环境监测站	是	否	2020. 09. 15	---	---	---	---	---
6	楚雄州	532301	楚雄市	69308376-8( )	楚雄鑫华化工有限公司	水环境	楚雄市分局生态环境监测站	---	---	---	计划4季度开展下半年执法监测	---	---	---	---
7	楚雄州	532301	楚雄市	70982354-9( )	云南燃二化工有限公司	大气环境, 土壤环境	楚雄市分局生态环境监测站	---	---	---	计划4季度开展下半年执法监测	---	---	---	---
8	楚雄州	532301	楚雄市	67874832-X( )	云南积大生物科技有限公司	水环境, 大气环境	楚雄市分局生态环境监测站	---	---	---	计划4季度开展下半年执法监测	---	---	---	---
9	楚雄州	532301	楚雄市	21744059-2(01)	楚雄市给排水有限公司第一污水处理厂	水环境	楚雄市分局生态环境监测站	是	否	2020. 09. 15	---	---	---	---	---
10	楚雄州	532301	楚雄市	21744059-2(02)	楚雄市给排水有限公司第二污水处理厂	水环境	楚雄市分局生态环境监测站	是	否	2020. 09. 15	---	---	---	---	---
11	楚雄州	532301	楚雄市	76043365-0( )	楚雄现代食品工贸有限公司	水环境, 大气环境	楚雄市分局生态环境监测站	否, 总磷/0.2 (9.61/8)	否	2020. 09. 15	因屠宰厂工况原因锅炉和焚烧炉 废气未进行监测	污水外排 口	气浮池 +ZHL一体	---	---
12	楚雄州	532326	大姚县	77265873-4( )	云南楚雄矿冶有限公司	水环境, 土壤环境	大姚分局生态环境监测站	水环境达标, 土壤未监测	水全指标监测	2020. 08. 07	不具备土壤监测能力	---	---	---	---
13	楚雄州	532326	大姚县	79285866-1( )	大姚六直电解铜有限责任公司	水环境	大姚分局生态环境监测站	是	是	2020. 07. 03	---	---	---	---	---
14	楚雄州	532326	大姚县	01517558-3( )	大姚县城市生活垃圾处理厂工程	土壤环境	大姚分局生态环境监测站	---	---	---	不具备土壤监测能力	---	---	---	---
15	楚雄州	532326	大姚县	69568177-X( )	大姚县水务产业投资有限公司	水环境	大姚分局生态环境监测站	是	是	2020. 07. 03	---	---	---	---	---
16	楚雄州	532331	禄丰县	05221336-6( )	云南威龙化工科技有限公司	大气环境	禄丰分局生态环境监测站	---	---	---	计划4季度开展下半年执法监测	---	---	---	---
17	楚雄州	532331	禄丰县	78737520-0(00)	云南康乐化工有限公司	土壤环境	禄丰分局生态环境监测站	---	---	---	生产不正常, 不具备检测条件	---	---	---	---
18	楚雄州	532331	禄丰县	73807348-4( )	云南德胜钢铁有限公司	大气环境	禄丰分局生态环境监测站	---	---	---	本站监测能力(人员、设备)不足	---	---	---	---
19	楚雄州	532331	禄丰县	78169897-3( )	云南禄丰勤磷化工有限公司	大气环境, 土壤环境	禄丰分局生态环境监测站	---	---	---	计划4季度开展下半年执法监测	---	---	---	---
20	楚雄州	532331	禄丰县	68367658-6(00)	云南美乐陶瓷有限公司	大气环境	禄丰分局生态环境监测站	---	---	---	停产	---	---	---	2020年年初以 来一直停产 <sup>2</sup>
21	楚雄州	532331	禄丰县	MA6KA7HT-5( )	楚雄隆基硅材有限公司	水环境, 土壤环境	禄丰分局生态环境监测站	---	---	---	计划4季度开展下半年执法监测	---	---	---	---
22	楚雄州	532331	禄丰县	66263014-0(00)	禄丰云铜锌业冶炼有限公司	土壤环境	禄丰分局生态环境监测站	---	---	---	停产	---	---	---	2019年以来一 直停产 <sup>2</sup>
23	楚雄州	532331	禄丰县	43197714-7( )	禄丰县环境卫生管理站	土壤环境	禄丰分局生态环境监测站	---	---	---	计划4季度开展下半年执法监测	---	---	---	---
24	楚雄州	532331	禄丰县	55014459-4( )	禄丰天宝磷化工有限公司	大气环境, 土壤环境	禄丰分局生态环境监测站	---	---	---	计划4季度开展下半年执法监测	---	---	---	---
25	楚雄州	532331	禄丰县	55513441-6( )	云南彝州酒业股份有限公司	水环境	禄丰分局生态环境监测站	---	---	---	计划4季度开展下半年执法监测	---	---	---	---
26	楚雄州	532331	禄丰县	68125078-4( )	云南燃二化工有限公司禄丰玻璃厂	大气环境	禄丰分局生态环境监测站	---	---	---	计划4季度开展下半年执法监测	---	---	---	---
27	楚雄州	532331	禄丰县	MA6K98XE-1( )	云南省盐业有限公司一平浪盐矿	大气环境	禄丰分局生态环境监测站	---	---	---	锅炉停用	---	---	---	---
28	楚雄州	532331	禄丰县	06159369-8( )	云南联发科技电源有限公司	土壤环境	禄丰分局生态环境监测站	---	---	---	试生产阶段, 不具备检测条件	---	---	---	---

楚雄州2020年第三季度重点排污单位执法监测情况明细表

序号	州(市)	行政区划代码	县(区)	组织机构代码	企业详细名称	名录类别	承担监测工作监测站名称	排放浓度是否达标, 超标指标/超标倍数 (排放浓度/排放标准)(单位: mg/L、 mg/m3)	是否全指标监测	监测日期	未监测原因	超标排口	超标排口处 理工艺	超标原因	备注
29	楚雄州	532331	禄丰县	33658046-7(0)	禄丰新立钛业有限公司	大气环境	禄丰分局生态环境监测站	---	---	---	计划4季度开展下半年执法监测	---	---	---	---
30	楚雄州	532331	禄丰县	55512215-9(0)	禄丰正江工贸有限责任公司	土壤环境	禄丰分局生态环境监测站	---	---	---	生产不正常, 不具备检测条件	---	---	---	---
31	楚雄州	532331	禄丰县	74829610-4(0)	禄丰永兴纸业有限公司	水环境	禄丰分局生态环境监测站	---	---	---	计划4季度开展下半年执法监测	---	---	---	---
32	楚雄州	532331	禄丰县	78168626-X(0)	云南金丰矿冶有限公司	土壤环境	禄丰分局生态环境监测站	---	---	---	停产	---	---	---	鼓风机改造, 2019年以来一
33	楚雄州	532331	禄丰县	76706625-9(0 1)	楚雄德胜煤化工有限公司	大气环境, 土壤环境	禄丰分局生态环境监测站	是	否	2020.09.25	---	---	---	---	---
34	楚雄州	532331	禄丰县	06714285-5(0)	禄丰县新桥纸业有限公司	水环境, 大气环境	禄丰分局生态环境监测站	---	---	---	计划4季度开展下半年执法监测	---	---	---	---
35	楚雄州	532331	禄丰县	55011519-5( )	禄丰县水务产业投资有限公司	水环境	禄丰分局生态环境监测站	是	否	2020.09.23	---	---	---	---	---
36	楚雄州	532331	禄丰县	79988341-3( )	禄丰天河纸业有限公司	水环境	禄丰分局生态环境监测站	---	---	---	计划4季度开展下半年执法监测	---	---	---	---
37	楚雄州	532331	禄丰县	77857060-2(00)	禄丰福铃钛冶有限公司	水环境, 大气环境	禄丰分局生态环境监测站	---	---	---	停产	---	---	---	环保督察问题 整改期间
38	楚雄州	532323	牟定县	79515103-9( )	云南业胜环境资源科技有限公司	大气环境, 土壤环境	牟定分局生态环境监测站	是	是	2020.09.08- 2020.09.18	---	---	---	---	---
39	楚雄州	532323	牟定县	77552327-X( )	云南楚雄矿冶有限公司牟定郝家河铜矿	水环境	牟定分局生态环境监测站	---	---	---	停产	---	---	---	2020年1月至今 停产
40	楚雄州	532323	牟定县	68523859-0( )	牟定县垃圾填埋场	土壤环境	牟定分局生态环境监测站	---	---	---	计划4季度开展下半年执法监测	---	---	---	---
41	楚雄州	532323	牟定县	31624354-3( )	牟定县污水处理厂	水环境	牟定分局生态环境监测站	是	是	2020.09.08- 2020.09.17	---	---	---	---	---
42	楚雄州	532323	牟定县	75716720-8( )	牟定星宇工贸有限公司	水环境, 大气环境	牟定分局生态环境监测站	---	---	---	停产	---	---	---	2020年1月至今 停产
43	楚雄州	532324	南华县	79985059-0( )	南华县城市生活垃圾处理有限责任公司	土壤环境	南华分局生态环境监测站	---	---	---	不具备土壤监测能力	---	---	---	---
44	楚雄州	532324	南华县	72728559-6( )	南华茂森再生科技有限公司	土壤环境	南华分局生态环境监测站	---	---	---	不具备土壤监测能力	---	---	---	---
45	楚雄州	532324	南华县	MA6N5RC5-7( )	南华云波新型建材有限公司	大气环境	南华分局生态环境监测站	是	是	2020.08.06	---	---	---	---	---
46	楚雄州	532324	南华县	01517364-1( )	南华县污水处理厂	水环境	南华分局生态环境监测站	是	是	2020.08.13	---	---	---	---	---
47	楚雄州	532322	双柏县	68518754-3( )	双柏县城区环境卫生管理站	土壤环境	双柏分局生态环境监测站	---	---	---	不具备土壤监测能力	---	---	---	---
48	楚雄州	532322	双柏县	67659392-6( )	双柏华兴人造板有限公司	其他环境	双柏分局生态环境监测站	是	是	2020.07.01	---	---	---	---	---
49	楚雄州	532322	双柏县	06980159-4( )	双柏县国祯污水处理有限公司	水环境	双柏分局生态环境监测站	是	是	2020.07.01	---	---	---	---	---
50	楚雄州	532329	武定县	21762020-0( )	云南安宁化工厂有限公司武定分公司	大气环境, 土壤环境	武定分局生态环境监测站	是	是	2020.09.08	---	---	---	---	---
51	楚雄州	532329	武定县	08639273-7( )	云南纳玉环保科技有限公司	水环境	武定分局生态环境监测站	是	是	2020.09.08	---	---	---	---	---
52	楚雄州	532329	武定县	05466150-9( )	武定县华翔经贸有限公司球团矿厂	大气环境	武定分局生态环境监测站	是	是	2020.05.31	---	---	---	---	---
53	楚雄州	532329	武定县	59711023-6( )	武定城清垃圾处理有限公司	土壤环境	武定分局生态环境监测站	---	---	---	计划4季度开展下半年执法监测	---	---	---	---
54	楚雄州	532329	武定县	70980656-2(0)	武定永丰钛业有限责任公司	大气环境	武定分局生态环境监测站	---	---	---	计划4季度开展下半年执法监测	---	---	---	---
55	楚雄州	532329	武定县	77551223-9( )	云南兴棱矿业有限公司	水环境, 大气环境	武定分局生态环境监测站	---	---	---	三季度未生产, 不具备监测条件	---	---	---	---
56	楚雄州	532329	武定县	68619519-8( )	武定县玉宏冶炼厂	水环境, 大气环境	武定分局生态环境监测站	---	---	---	停产	---	---	---	---

楚雄州2020年第三季度重点排污单位执法监测情况明细表

序号	州(市)	行政区划代码	县(区)	组织机构代码	企业详细名称	名录类别	承担监测工作监测站名称	排放浓度是否达标, 超标指标/超标倍数 (排放浓度/排放标准)(单位: mg/L、 mg/m3)	是否全指标监测	监测日期	未监测原因	超标排口	超标排口处 理工艺	超标原因	备注
57	楚雄州	532329	武定县	67089915-8( )	武定县盛源钛业有限公司	水环境, 大气环境	武定分局生态环境监测站	是	是	2020. 08. 24	---	---	---	---	---
58	楚雄州	532329	武定县	55272383-X( )	武定新立钛业有限公司	大气环境, 土壤环境	武定分局生态环境监测站	是	是	2020. 09. 07	---	---	---	---	---
59	楚雄州	532329	武定县	55270533-2( )	武定武星钛业有限责任公司	水环境, 大气环境	武定分局生态环境监测站	---	---	---	计划4季度开展下半年执法监测	---	---	---	---
60	楚雄州	532329	武定县	69309076-5( )	武定深隆污水处理有限公司	水环境	武定分局生态环境监测站	是	是	2020. 07. 07	---	---	---	---	---
61	楚雄州	532325	姚安县	58235284-9( )	姚安县城市管理综合行政执法局	土壤环境	姚安分局生态环境监测站	---	---	---	不具备土壤监测能力	---	---	---	---
62	楚雄州	532325	姚安县	76042922-1( )	楚雄源泰矿业有限公司姚安分厂	大气环境, 土壤环境	姚安分局生态环境监测站	---	---	---	该企业燃煤锅炉已报停, 不具备监测条件;	---	---	---	---
63	楚雄州	532325	姚安县	55011634-X( )	姚安县水务产业投资有限公司	水环境	姚安分局生态环境监测站	是	否	2020. 09. 27	---	---	---	---	本站不具备烷基汞项目的监
64	楚雄州	532327	永仁县	68859993-8( )	姚桂花铜选冶有限公司永仁直直分公	水环境, 土壤环境	永仁分局生态环境监测站	---	否	---	停产	---	---	---	企业已全面停 产, 不生产。
65	楚雄州	532327	永仁县	79985781-3( )	永仁共创锌业有限公司	大气环境, 土壤环境	永仁分局生态环境监测站	---	否	---	永仁县环境监测站不具备监测能力, 已将情况汇报分局党组, 现已委托第三方合同已签订, 4季度将开展监测。	---	---	---	---
66	楚雄州	532327	永仁县	09303389-8( )	永仁县城市生活垃圾处理场	土壤环境	永仁分局生态环境监测站	---	否	---	永仁县环境监测站不具备监测能力, 已将情况汇报分局党组, 现已委托第三方合同已签订, 4季度将开展监测。	---	---	---	---
67	楚雄州	532327	永仁县	77551235-1( )	永仁嘉湾废渣综合利用厂	水环境	永仁分局生态环境监测站	---	否	---	永仁县环境监测站不具备监测能力, 已将情况汇报分局党组, 现已委托第三方合同已签订, 4季度将开展监测。	---	---	---	---
68	楚雄州	532327	永仁县	34372900-4( )	云南泓瑞冶金科技有限公司	土壤环境	永仁分局生态环境监测站	---	否	---	永仁县环境监测站不具备监测能力, 已将情况汇报分局党组, 现已委托第三方合同已签订, 4季度将开展监测。	---	---	---	---
69	楚雄州	532327	永仁县	69568333-7( )	永仁县污水处理厂	水环境	永仁分局生态环境监测站	是	是	2020. 07. 01	---	---	---	---	---
70	楚雄州	532327	永仁县	58483337-1( )	永仁多凌钛业有限公司	水环境, 大气环境	永仁分局生态环境监测站	---	否	---	永仁县环境监测站不具备监测能力, 已将情况汇报分局党组, 现已委托第三方合同已签订, 4季度将开展监测。	---	---	---	---
71	楚雄州	532327	永仁县	56884862-9( )	永仁盛源钛业有限公司	水环境, 大气环境	永仁分局生态环境监测站	---	否	---	永仁县环境监测站不具备监测能力, 已将情况汇报分局党组, 现已委托第三方合同已签订, 4季度将开展监测。	---	---	---	---
72	楚雄州	532328	元谋县	77857024-X( )	元谋县维洁废物处理有限责任公司	土壤环境	元谋分局生态环境监测站	---	---	---	已全部清运	---	---	---	---
73	楚雄州	532328	元谋县	53232800-9( )	元谋县污水处理厂	水环境	元谋分局生态环境监测站	是	否	2020. 08. 25	---	---	---	---	全指标缺烷基 汞项目