

表一 2019年二季度楚雄州重点排污企业监测情况明细表

序号	行政区代码	市(州)	县(区)	组织机构代码	企业详细名称	承担监测工作监测站名称	排放浓度是否达标, 超标指标/超标倍数(排放浓度/排放标准)(单位: mg/L、mg/m3)	是否全指标监测	监测日期	未监测原因	备注	超标排口	处理工艺	超标原因
545	532331	楚雄州	禄丰县	76706625-9()	楚雄德胜煤化工有限公司	禄丰县环境监测站				监测能力不足	已委托社会监测机构, 计划三季度开展监测			
546	532331	楚雄州	禄丰县	76706625-9()	楚雄德胜煤化工有限公司(球团厂)	禄丰县环境监测站				监测能力不足	已委托社会监测机构, 计划三季度开展监测			
547	532301	楚雄州	楚雄市	29232500-9()	楚雄滇中有色金属有限责任公司	楚雄市环境监测站	是	否	2019-06-21		对废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物进行了监测, 其余指标还不具备监测能力。			
548	532301	楚雄州	楚雄市	91532301329315710J	楚雄东方新能源环保有限公司	楚雄市环境监测站	是	否	2019-06-24		对废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物进行了监测, 其余指标还不具备监测能力。			
549	532301	楚雄州	楚雄市	55274693-5()	楚雄昆钢奕标新型建材有限公司	楚雄市环境监测站				停产				
550	532301	楚雄州	楚雄市	21744059-2(02)	楚雄市供排水有限公司第二污水处理厂	楚雄市环境监测站	是	否	2019-05-30		未具备水中烷基汞测定的监测能力。			
551	532301	楚雄州	楚雄市	21744059-2(01)	楚雄市供排水有限公司第一污水处理厂	楚雄市环境监测站	是	否	2019-05-30		未具备水中烷基汞监测能力。			
552	532301	楚雄州	楚雄市	915323007604336504	楚雄现代食品工贸有限责任公司	楚雄市环境监测站				企业未进行建设项目竣工环保验收, 企业工况未达到监测要求。				
553	532325	楚雄州	姚安县	76042922-1(08)	楚雄源泰矿业有限公司姚安分厂	姚安县环境监测站	是	是	2019-06-18	无				酸浸+电解
554	532326	楚雄州	大姚县	9153232658964449XM	大姚工业园区水处理厂	大姚县环境监测站				由于工业园区企业较少, 且大姚天气干旱, 一、二季度均无废水排入污水处理厂进行处理, 所以一、二季度污水处理厂也无外排废水, 无法采样监测。	不具备监测条件		CASS工艺	
555	532326	楚雄州	大姚县	79285866-1()	大姚六直电解铜有限责任公司	大姚县环境监测站	是	是	2019.06.19					废水沉淀回收
556	532326	楚雄州	大姚县	69568177-X()	大姚县水务产业投资有限公司	大姚县环境监测站	是	是	2019.04.25					CASS工艺
557	532301	楚雄州	楚雄市	55057007-5()	红塔烟草(集团)有限责任公司楚雄卷烟厂	楚雄市环境监测站	是	否	2019-06-19		不具备固定污染源废气中汞测定的监测能力。			
558	532301	楚雄州	楚雄市	21744290-X()	华新水泥(楚雄)有限公司	楚雄市环境监测站	是	是	2019-06-13					
559	532331	楚雄州	禄丰县	91532331778570602H	禄丰福铃钛冶有限公司	禄丰县环境监测站				2019年上半年停产				
560	532331	楚雄州	禄丰县	91532331799883413R	禄丰天河纸业业有限公司	禄丰县环境监测站				计划下半年监测				
561	532331	楚雄州	禄丰县	55011519-5()	禄丰县水务产业投资有限公司	禄丰县环境监测站	是	否	2019.05.21		不具备水中烷基汞测定的监测能力。			
562	532331	楚雄州	禄丰县	91532331067142855G	禄丰县新桥纸业业有限公司	禄丰县环境监测站				计划下半年监测				

563	532323	楚雄州	牟定县	91532323741488023F	牟定县泓瑞工贸有限公司	牟定县环境监测站				停产				
564	532323	楚雄州	牟定县	5323G000-1	牟定县污水处理厂	牟定县环境监测站	是	是	2019.06.18					
565	532323	楚雄州	牟定县	75716720-8 ()	牟定星宇工贸有限公司	牟定县环境监测站	是	是	2019.06.15		委托云南鑫田环境分析测试有限公司监测			
566	532324	楚雄州	南华县	01517364-1 ()	南华县污水处理厂	南华县环境监测站	是	是	2019.05.05					
567	532322	楚雄州	双柏县	67659392-6 ()	双柏华兴人造板有限公司	双柏县环境监测站	是	是	2019-04-24					
568	532322	楚雄州	双柏县	069801594	双柏县国祯污水处理有限公司	双柏县环境监测站	是	是	2019-04-24					
569	532329	楚雄州	武定县	69309076-5 ()	武定深隆污水处理有限公司	武定县环境监测站	是	是	2019.04.09					
570	532329	楚雄州	武定县	9153232952705332T	武定武星钛业有限责任公司	武定县环境监测站					计划下半年监测			
571	532329	楚雄州	武定县	05466150-9 ()	武定县华翔经贸有限公司球团矿厂	武定县环境监测站	是	是	2019.06.05					
572	532329	楚雄州	武定县	91532329670899158C	武定县盛源钛业有限公司	武定县环境监测站					计划下半年监测			
573	532329	楚雄州	武定县	91532329686195198Q	武定县玉宏冶炼厂	武定县环境监测站					停产			
574	532329	楚雄州	武定县	55272383-X ()	武定新立钛业有限公司	武定县环境监测站					停产			
575	532329	楚雄州	武定县	91532329709806562T	武定永丰钛业有限责任公司	武定县环境监测站					计划下半年监测			
576	532325	楚雄州	姚安县	55011634—X (0Q)	姚安县水务产业投资有限公司	姚安县环境监测站	是	是	2019-06-25		无			CASS
577	532327	楚雄州	永仁县	91532327584833371W	永仁多凌钛业有限公司	永仁县环境监测站					计划下半年监测			
578	532327	楚雄州	永仁县	915323277755123517	永仁嘉湾废渣综合利用厂	永仁县环境监测站					计划下半年监测			
579	532327	楚雄州	永仁县	915323275688486292	永仁盛源钛业有限公司	永仁县环境监测站					计划下半年监测			
580	532327	楚雄州	永仁县	69568333-7 ()	永仁县污水处理厂	永仁县环境监测站	是	是	2019.05.07					ICEAS (即间歇)
581	532328	楚雄州	元谋县	91532328772677927R	元谋闽中食品有限公司	元谋县环境监测站					企业全年停产			
582	532328	楚雄州	元谋县	77045188-7 ()	元谋县污水处理厂	元谋县环境监测站	是	是	2019.06.11					氧化沟
583	532331	楚雄州	禄丰县	73807348-4 ()	云南德胜钢铁有限公司	禄丰县环境监测站					监测能力不足	已委托社会监测机构, 计划三季度开展监测		
584	532331	楚雄州	禄丰县	73807348-4 ()	云南德胜钢铁有限公司机动厂	禄丰县环境监测站					监测能力不足	已委托社会监测机构, 计划三季度开展监测		
585	532331	楚雄州	禄丰县	73807348-4 ()	云南德胜钢铁有限公司烧结厂	禄丰县环境监测站					监测能力不足	已委托社会监测机构, 计划三季度开展监测		
586	532324	楚雄州	南华县	/	云南华雲玻新型建材有限公司 (原云南一鑫玻璃制品有限公司)	南华县环境监测站	达标	否	2019.6.19		锡及其化合物未测, 计划下半年开展监测。			
587	532301	楚雄州	楚雄市	67874832-X ()	云南积大生物科技有限公司	楚雄市环境监测站	是	否	2019-6-28		不具备固定污染源废气中汞测定的监测能力。			
588	532326	楚雄州	大姚县	71947085-5 ()	云南金碧制药有限公司	大姚县环境监测站	是	是	2019.04.23					WSZ-AO-5
589	532331	楚雄州	禄丰县	78168626-X	云南金丰矿冶有限公司	禄丰县环境监测站					2019年上半年停产			

590	532324	楚雄州	南华县	74528392-2 ()	云南澜沧江酒业集团楚雄有限公司	南华县环境监测站				已停产				
591	532331	楚雄州	禄丰县	91532331781698973F	云南禄丰勤攀磷化工有限公司	禄丰县环境监测站				2019年3月至今一直停产				
592	532323	楚雄州	牟定县	76042189-5 ()	云南牟定兴宏铜业有限公司	牟定县环境监测站	是	是	2019.06.18					
593	532301	楚雄州	楚雄市	915323007098235497	云南燃二化工有限公司	楚雄市环境监测站	否。4号线窑炉废气中二氧化硫/0.19倍 (1012mg/m ³ /850mg/m ³)、 氮氧化物/1.35倍 (564mg/m ³ /240mg/m ³)；2 号线窑炉废气氮氧化物/2.13 倍(1313mg/m ³ /420mg/m ³)	是	2019-6-26			4号线废气 排放口编 号：FQ- 23010255 ；2号废气 排放口编 号：FQ- 01014	干法脱硫 加布袋除 尘	正在调查
594	532331	楚雄州	禄丰县	/	云南省盐化股份有限公司一平浪盐矿	禄丰县环境监测站				2016年至今一直停产				
595	532301	楚雄州	楚雄市	66827957-4 ()	云南天腾化工有限公司	楚雄市环境监测站	是	否	2019-6-28		不具备固定污染源废气中汞测定的监测能力。			
596	532329	楚雄州	武定县	915323297755122395	云南兴棱矿业有限公司	武定县环境监测站				计划下半年监测				
597	532323	楚雄州	牟定县	79515103-9 ()	云南业胜环境资源科技有限公司	牟定县环境监测站				停产				