

2019年三季度楚雄州重点排污企业监测情况明细表

序号	行政区划代码	市(州)	县(区)	组织机构代码	企业详细名称	承担监测工作监测站名称	排放浓度是否达标, 超标指标/超标倍数(排放浓度/排放标准)(单位: mg/L、mg/m3)	是否全指标监测	监测日期	未监测原因	备注	超标排口	超标排口处理工艺	超标原因
545	532331	楚雄州	禄丰县	76706625-9 ()	楚雄德胜煤化工有限公司	禄丰县环境监测站	是	否	2019.08.14					
546	532331	楚雄州	禄丰县	76706625-9 ()	楚雄德胜煤化工有限公司(球团厂)	禄丰县环境监测站	是	否	2019.08.14					
547	532301	楚雄州	楚雄市	29232500-9 ()	楚雄滇中有色金属有限责任公司	楚雄市环境监测站	是	否	2019.09.20					
548	532301	楚雄州	楚雄市	91532301329315710J	楚雄东方新能源环保有限公司	楚雄市环境监测站				每年开展一次监测, 已于二季度开展监测。				
549	532301	楚雄州	楚雄市	55274693-5 ()	楚雄昆钢奕标新型建材有限公司	楚雄市环境监测站				该企业于2017年3月至今停产				
550	532301	楚雄州	楚雄市	21744059-2 (02)	楚雄市供排水有限公司第二污水处理厂	楚雄市环境监测站	是	否	2019.08.28					
551	532301	楚雄州	楚雄市	21744059-2 (01)	楚雄市供排水有限公司第一污水处理厂	楚雄市环境监测站	是	否	2019.08.28					
552	532301	楚雄州	楚雄市	915323007604336504	楚雄现代食品工贸有限责任公司	楚雄市环境监测站				未进行建设项目环境保护验收; 生产负荷达不到监测要求。	若四季度通过环保验收并且生产负荷达到监测要求, 四季度开展监测。			
553	532325	楚雄州	姚安县	76042922-1 (08)	楚雄源泰矿业有限公司姚安分厂	姚安县环境监测站	是	否	2019.09.24					
554	532326	楚雄州	大姚县	9153232658964449XM	大姚工业园区水处理厂	大姚县环境监测站				没有污水排入, 不具备监测条件	未运行			
555	532326	楚雄州	大姚县	79285866-1 ()	大姚六直电解铜有限责任公司	大姚县环境监测站				半年一次	计划四季度开展监测			
556	532326	楚雄州	大姚县	69568177-X ()	大姚县水务产业投资有限公司	大姚县环境监测站	是	是	2019.09.25					
557	532301	楚雄州	楚雄市	55057007-5 ()	红塔烟草(集团)有限责任公司楚雄卷烟厂	楚雄市环境监测站				每年开展一次监测, 已于二季度开展监测。				
558	532301	楚雄州	楚雄市	21744290-X ()	华新水泥(楚雄)有限公司	楚雄市环境监测站	是	是	2019.09.27					
559	532331	楚雄州	禄丰县	91532331778570602H	禄丰福铃钛冶有限公司	禄丰县环境监测站				2019年1月至今停产检修设备				
560	532331	楚雄州	禄丰县	91532331799883413R	禄丰天河纸业业有限公司	禄丰县环境监测站				计划11月份开展监测				
561	532331	楚雄州	禄丰县	55011519-5 ()	禄丰县水务产业投资有限公司	禄丰县环境监测站	是	否	2019.08.20					
562	532331	楚雄州	禄丰县	91532331067142855G	禄丰县新桥纸业业有限公司	禄丰县环境监测站				计划11月份开展监测				
563	532323	楚雄州	牟定县	91532323741488023F	牟定县泓瑞工贸有限公司	牟定县环境监测站				企业停产				
564	532323	楚雄州	牟定县	5323G000-1	牟定县污水处理厂	牟定县环境监测站	是	是	2019.08.20					
565	532323	楚雄州	牟定县	75716720-8 ()	牟定星宇工贸有限公司	牟定县环境监测站	是	是	2019.09.08					
566	532324	楚雄州	南华县	01517364-1 ()	南华县污水处理厂	南华县环境监测站	是	否	2019.09.02		烷基汞计划第四季度开展			
567	532322	楚雄州	双柏县	67659392-6 ()	双柏华兴人造板有限公司	双柏县环境监测站	是	是	2019.08.09					

序号	行政区划代码	市(州)	县(区)	组织机构代码	企业详细名称	承担监测工作监测站名称	排放浓度是否达标, 超标指标/超标倍数(排放浓度/排放标准)(单位: mg/L、mg/m3)	是否全指标监测	监测日期	未监测原因	备注	超标排口	超标排口处理工艺	超标原因
568	532322	楚雄州	双柏县	069801594	双柏县国祜污水处理有限公司	双柏县环境监测站	是	是	2019.08.09					
569	532329	楚雄州	武定县	69309076-5()	武定深隆污水处理有限公司	武定县环境监测站	是	是	2019.07.02					
570	532329	楚雄州	武定县	9153232952705332T	武定武星钛业有限责任公司	武定县环境监测站				计划四季度进行监测				
571	532329	楚雄州	武定县	05466150-9()	武定县华翔经贸有限公司球团矿厂	武定县环境监测站				计划四季度进行监测				
572	532329	楚雄州	武定县	91532329670899158C	武定县盛源钛业有限公司	武定县环境监测站				计划四季度进行监测				
573	532329	楚雄州	武定县	91532329686195198Q	武定县玉宏冶炼厂	武定县环境监测站				停产				
574	532329	楚雄州	武定县	55272383-X()	武定新立钛业有限公司	武定县环境监测站				停产				
575	532329	楚雄州	武定县	91532329709806562T	武定永丰钛业有限责任公司	武定县环境监测站				计划四季度进行监测				
576	532325	楚雄州	姚安县	55011634—X(0Q)	姚安县水务产业投资有限公司	姚安县环境监测站	是	否	2019.09.03					
577	532327	楚雄州	永仁县	91532327584833371W	永仁多凌钛业有限公司	永仁县环境监测站				不具备监测能力				
578	532327	楚雄州	永仁县	915323277755123517	永仁嘉潞废渣综合利用厂	永仁县环境监测站				不具备监测能力				
579	532327	楚雄州	永仁县	915323275688486292	永仁盛源钛业有限公司	永仁县环境监测站				不具备监测能力				
580	532327	楚雄州	永仁县	69568333-7()	永仁县污水处理厂	永仁县环境监测站	是	否	2019.07.03					
581	532328	楚雄州	元谋县	91532328772677927R	元谋闽中食品有限公司	元谋县环境监测站				企业停产				
582	532328	楚雄州	元谋县	77045188-7()	元谋县污水处理厂	元谋县环境监测站	是	否	2019.08.19					
583	532331	楚雄州	禄丰县	73807348-4()	云南德胜钢铁有限公司	禄丰县环境监测站	是	否	2019.09.19-20					
584	532331	楚雄州	禄丰县	73807348-4()	云南德胜钢铁有限公司机动厂	禄丰县环境监测站	是	否	2019.09.19-20					
585	532331	楚雄州	禄丰县	73807348-4()	云南德胜钢铁有限公司烧结厂	禄丰县环境监测站	是	否	2019.09.19-20					
586	532324	楚雄州	南华县	/	云南华雲玻新型建材有限公司(原云南一鑫玻璃制品有限公司)	南华县环境监测站	是	是	2019.08.30					
587	532301	楚雄州	楚雄市	67874832-X()	云南积大生物科技有限公司	楚雄市环境监测站				每年开展一次监测, 已于二季度开展监测。				
588	532326	楚雄州	大姚县	71947085-5()	云南金碧制药有限公司	大姚县环境监测站	是	是	2019-09-25					
589	532331	楚雄州	禄丰县	78168626-X	云南金丰矿冶有限公司	禄丰县环境监测站				2019年3月至今停产				
590	532324	楚雄州	南华县	74528392-2()	云南澜沧江酒业集团楚雄有限公司	南华县环境监测站				停产				
591	532331	楚雄州	禄丰县	91532331781698973F	云南禄丰勤攀磷化工有限公司	禄丰县环境监测站				2019年2月至今停产整顿				
592	532323	楚雄州	牟定县	76042189-5()	云南牟定定宏铜业有限公司	牟定县环境监测站	是	是	2019.08.20					

序号	行政区划代码	市(州)	县(区)	组织机构代码	企业详细名称	承担监测工作监测站名称	排放浓度是否达标, 超标指标/超标倍数(排放浓度/排放标准)(单位: mg/L、mg/m3)	是否全指标监测	监测日期	未监测原因	备注	超标排口	超标排口处理工艺	超标原因
593	532301	楚雄州	楚雄市	915323007098235497	云南燃二化工有限公司	楚雄市环境监测站				每年开展一次监测, 已于二季度开展监测。				
594	532331	楚雄州	禄丰县	/	云南省盐化股份有限公司一平浪盐矿	禄丰县环境监测站				2016年至今一直停产				
595	532301	楚雄州	楚雄市	66827957-4()	云南天腾化工有限公司	楚雄市环境监测站				每年开展一次监测, 已于二季度开展监测。转鼓干燥冷却废气排口监测点位安全条件不满足监测要求	若四季度安全条件满足监测要求, 四季度开展监测。			
596	532329	楚雄州	武定县	915323297755122395	云南兴棱矿业有限公司	武定县环境监测站				计划四季度进行监测				
597	532323	楚雄州	牟定县	79515103-9()	云南业胜环境资源科技有限公司	牟定县环境监测站				企业停产				