

“清废行动2019”问题点位基本信息公开表

序号	问题点位基本信息						固废基本信息		整改情况		
	问题来源	经度	纬度	详细地址	问题类型	责任单位	类型	固废体积	整改期限	目前进度	整改内容
1	卫星中心	101.64364	24.68777	云南省楚雄彝族自治州双柏县妥甸镇214省道	2018年排查	楚雄州生态环境局双柏分局	其他固废	800	立查立改	整改完成	全部清运
2	卫星中心	101.5692707	25.72907995	云南省楚雄彝族自治州大姚县龙街镇外可奈村	2018年排查	大姚县龙街镇政府	一般工业固废	2043	立查立改 (2019/7/22)	整改完成	综合利用

## “清废行动2019”非问题点位基本信息公开表

序号	基本信息				现场核实情况
	问题来源	经度	纬度	详细地址	
1	卫星中心	100.9254499	24.86236383	云南省楚雄彝族自治州楚雄市八角镇	该点位为临时采石场，石料主要用于楚雄市部分山区乡镇脱贫攻坚工作中路面硬化等。目前，石场已停产，场地上堆放有部分石料，原渣土堆场、采矿区正在进行植被恢复治理。
2	卫星中心	101.0886261	24.64168839	云南省楚雄彝族自治州楚雄市西舍路镇094乡道	该点位在2011年发生山体垮塌，形成石料堆。2015年建省道224线公路(水弥线)，选定该点作为石料厂开采石料，公路2016年初建成通车。2016年3月又建西舍路至景东混凝土面公路仍然在该点开采石料，公路至2017年底建成，石料场完成了使命。2018年3月西舍路镇人民政府组织进行了封闭。封闭后组织种草、种树进行生态修复，但目前效果不明显，今后还将继续进行修复。现场已无留守人员。
3	卫星中心	101.5000168	25.13231016	云南省楚雄彝族自治州楚雄市东瓜镇	该点位为楚雄经济技术开发区特许经营的建筑垃圾消纳厂，主要用于消纳楚雄经济技术开发区范围内产生的建筑垃圾，目前由楚雄太发建筑劳务工程有限公司经营，统一社会信用代码:91532300MA6K7CJ91J。该场地设置了入场围栏、大门，有专人管理。入场建筑垃圾按车收费。2018年1月份投入使用至今，下游建设了毛石混凝土挡墙。大部分场地点已平整压实，少部分种植了玉米。
4	卫星中心	101.4955303	25.02703333	云南省楚雄彝族自治州楚雄市东华镇大白线	该点位为个体经营的废旧塑料收购堆场，系租用东华镇山前村土地进行经营。已被列为散乱污整治对象。目前，已停止经营，正在开展清理。原堆放的废旧塑料已基本清理完毕。山前村小组长到现场监督清理，要恢复作为苗圃育苗地。
5	卫星中心	101.4993572	25.02840494	云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇214省道	该点位为楚雄市维鑫废旧金属经营部废旧金属收购点，统一社会信用代码:91532301309657254P。现场堆放有大量收购来的废钢材。
6	卫星中心	101.2809317	24.91733954	云南省楚雄彝族自治州楚雄市东华镇	核查点位为楚雄紫大公路建设项目土建3标段混凝土搅拌站蓄水池。由云南宜辰建设工程有限公司于2016年11月建设，社会统一信用代码:91530100579844578J。蓄水池容量约1200立方米，铺设土工布用于防渗。

## “清废行动2019”非问题点位基本信息公开表

序号	基本信息				现场核实情况
	问题来源	经度	纬度	详细地址	
7	卫星中心	101.4619296	25.0619402	云南省楚雄彝族自治州楚雄市紫溪镇	楚雄市紫溪镇前进村委会上许卵石场，统一代码证号:92532301MA6MFNL9XB, 堆存物料为产品砂石料，待外售外运。
8	卫星中心	101.5532781	24.98797005	云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇	该点位为楚雄市鹿城镇下白庙老土洞山采石场堆场，主要堆放有碎石和荒渣，石场工商注册号532301600100083。目前石场正在进行生产区、物料堆场封闭等防尘整改，荒渣堆场种上了树。
9	卫星中心	101.4866511	25.07834162	云南省楚雄彝族自治州楚雄市东瓜镇	楚雄云坤海木业有限公司，统一代码证号:91532301MA6KP9RRX6。木片、木材加工企业，堆存物料为木材、木片。
10	2018年排查	101.451667	25.18	云南省楚雄彝族自治州楚雄市东瓜镇	经访问当地村民，该地点历史上就一直是草场，附近村民在此放牧，周围区域从未有过工矿企业。该地块属集体土地，由东瓜镇龙河村委会管理。2018村委会将草场改为旱地种植玉米，今年由于天旱一直未下雨，所以也还未种玉米。
11	卫星中心	101.2474235	24.45086332	云南省楚雄彝族自治州双柏县鄂嘉镇水弥线	该点位于双柏县鄂嘉镇鄂嘉社区回族社村民小组大黑箐，为采砂石场，现场核查时，该砂石场已停止生产，碎石机、输电线路、生产用房等生产设施设备均已拆除，现场大约堆存有2000余立方米机碎石。
12	卫星中心	101.9357939	24.75645504	云南省楚雄彝族自治州双柏县大庄镇323县道	该点位为云南石利尔建材有限责任公司鸡冠山石料厂，该石料厂位于双柏县大庄镇鸡冠山村民小组，该石料厂依法办理环评手续，现场核查时，该厂正常生产，现场堆存砂石料（二号三号四号砂石料）大约3万余立方米。
13	卫星中心	101.5908773	25.38827404	云南省楚雄彝族自治州牟定县新桥镇	经现场核查，该疑似问题点实为牟定兴宏建材厂生产的砂石料产品堆场，主要供销给楚姚高速公路和昆楚大高速公路复线作为路基铺筑用料。经现场目测现堆存砂石料约6500立方米，堆料场占地面积约为500平方米。

## “清废行动2019”非问题点位基本信息公开表

序号	基本信息				现场核实情况
	问题来源	经度	纬度	详细地址	
14	卫星中心	101.6480172	25.56088075	云南省楚雄彝族自治州牟定县戌街乡214省道	经现场核实，该疑似问题点实为楚（雄）姚（安）高速及昆楚大高速复线工程建设用料备料堆场，所堆原料为石粉，主要用于高速路建设水稳层铺筑，经现场目测该堆场堆存量约为11000立方米，堆场占地面积约860平方米。该堆场为临时用地，待高速公路建设完成后恢复原貌。该疑似问题点与编号3170疑似问题点相邻。
15	卫星中心	101.6048494	25.47001431	云南省楚雄彝族自治州牟定县蟠猫乡	经现场核实，该疑似问题点实为牟定宏森有限公司洗澡河采石场成品石料堆场，所堆原料为公分石，经现场目测该堆场堆存量约为2100立方米，堆场占地面积约410平方米。
16	卫星中心	101.5581411	25.33783863	云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇214省道	经现场核查，该疑似问题点实为牟定县荣华砂石料厂的堆料场。现堆存有规格为3公分建筑石料约750立方米，经现场目测石料占地面积约为300平方米。
17	卫星中心	101.5550588	25.34629595	云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇214省道	经现场核查，该疑似问题点实为牟定县福城砂石料销售部的堆料场，现转租给楚姚高速公路工程部作为临时堆料场。现堆存有规格为3公分和1公分建筑石料约4000立方米，堆存石粉约13000立方米，经现场目测石料石粉占地面积约为6000平方米。
18	卫星中心	101.5731147	25.49390562	云南省楚雄彝族自治州牟定县蟠猫乡	经现场核查，该疑似问题点实为牟定金康矿业有限责任公司洞采铜原矿石堆料场。经现场目测堆存有铜原矿石约8000立方米，堆场占地面积约为1600平方米。
19	卫星中心	101.5301623	25.22025307	云南省楚雄彝族自治州牟定县江坡镇	经现场核查，该疑似问题点实为楚（雄）姚（安）高速公路上米村隧道建设中开挖出的碎石及渣土堆土场，经现场目测该堆土场占地面积约为110亩，经估算现堆放有碎石及渣土约26000立方米。该堆土场是按照楚姚高速公路建设环评方案设置的，堆土场用地由牟定县人民政府高速公路协调指挥部和当地人民政府协调土地所属村民小组后设置，待高速公路建设完成后，由高速公路建设方按环评方案对堆土场进行封场并整形绿化。

## “清废行动2019”非问题点位基本信息公开表

序号	基本信息				现场核实情况
	问题来源	经度	纬度	详细地址	
20	卫星中心	101.6710642	25.59822384	云南省楚雄彝族自治州牟定县戌街乡	经现场核查，该疑似问题点实为云南迈康兴农牧科技发展有限公司生猪养殖场项目建设平整用地过程中（该区域土质以沙粒土为主）形成的裸露土堆，该企业项目环评已按规定办理。经现场目测该点占地面积约为2900平方米，现堆有沙土约2000立方米。企业计划近期待雨水来临时，对该项目建筑使用面积剩余部分进行植被绿化。
21	2018年排查	101.616114	25.273889	云南省楚雄彝族自治州牟定县江坡镇	经现场核查，该疑似问题点实为牟定星宇工贸有限公司的湿法电解铜原料浸堆场和洗砂生产线洗砂原料和生产的成品沙堆堆料场。现浸堆场存有原料约15000立方米，洗砂原料和成品沙堆约11000立方米，经现场目测占地面积约为65亩，堆料场相关手续完善。在核查中，要求企业做好堆料场日常的管护工作。
22	卫星中心	101.5272193	25.29863699	云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇	经现场核实，该疑似问题点实为牟定乾泰建材有限公司机制红砖原料堆场，该原料为原历史余留牟定铜矿镉渣，经业胜公司回转窑焚烧处置后的清渣，由业胜公司售与青龙砖厂做机制红砖的原料。经现场目测，堆场现堆有清渣约5万吨，占地面积约8亩。
23	卫星中心	101.5367066	25.24259389	云南省楚雄彝族自治州牟定县江坡镇	经现场核查，该疑似问题点实为楚（雄）姚（安）高速公路伏龙隧道建设中开挖出的碎石及渣土堆土场，经现场目测该堆土场占地面积约为25亩，经估算现堆放有碎石及渣土约21000立方米。该堆土场是按照楚姚高速公路建设环评方案设置的，堆土场用地由牟定县人民政府高速公路协调指挥部和当地人民政府协调土地所属村民小组后设置，待高速公路建设完成后，由高速公路建设方按环评方案对堆土场进行封场并整形绿化。
24	卫星中心	101.6489784	25.5611998	云南省楚雄彝族自治州牟定县戌街乡214省道	经现场核实，该疑似问题点实为楚（雄）姚（安）高速及昆楚大高速复线工程建设用料备料堆场，所堆原料为公分石料，主要用于高速路建设铺筑，经现场目测该堆场堆存量约为22000立方米，堆场占地面积约1350平方米。该堆场为临时用地，待高速公路建设完成后恢复原貌。

## “清废行动2019”非问题点位基本信息公开表

序号	基本信息				现场核实情况
	问题来源	经度	纬度	详细地址	
25	卫星中心	101.0536029	25.31099016	云南省楚雄彝族自治州南华县沙桥镇320国道	该点位为碎石场的原料堆放点，因涉及相关案件，现已被南华县公安局关停，场内砂石料已在清运，场地正在清理。
26	卫星中心	101.1779745	25.26723113	云南省楚雄彝族自治州南华县沙桥镇	该点为沙桥镇老虎山石场的产品堆场，用于堆放石场碎石加工后准备出售的公分石。
27	卫星中心	101.1733581	25.26922243	云南省楚雄彝族自治州南华县沙桥镇	该点为南华县石楼梯石场有限公司的产品堆场，为该石场碎好准备出售的公分石。
28	卫星中心	101.1423214	25.24707211	云南省楚雄彝族自治州南华县沙桥镇G56杭瑞高速	该点为云南公投建设集团养护工程有限公司的原料堆场，主要用于公路养护。
29	卫星中心	101.1791246	25.57525017	云南省楚雄彝族自治州姚安县光禄镇朝苳段	该点位于云南省楚雄州姚安县光禄镇大康郎，为姚安县大康郎唐家石场项目，有环境保护审批、林业部门审批材料。现场堆放砂料成品一堆，约982m <sup>3</sup> ，堆放石料成品（公分石、石粉）2堆，约350m <sup>3</sup> ，厂区面积约43085.6m <sup>2</sup> ，砂石料边生产边外运。
30	卫星中心	101.2433106	25.57993949	云南省楚雄彝族自治州姚安县光禄镇仁草公路	该点位于云南省楚雄州姚安县光禄镇班刘村委会花邑村一组，为姚安县栋川镇地角村赤云庄楔家山砂场，已办理环境保护审批、林业审批、矿业权审批手续。现场堆放砂料成品三堆，共计约2600m <sup>3</sup> ，堆放石料成品（公分石）一堆，共计约1245m <sup>3</sup> ，堆放场所位于砂石场生产厂区内，厂区面积约36435.21m <sup>2</sup> ，砂石料边生产边外运。
31	卫星中心	101.0814754	25.37694315	云南省楚雄彝族自治州姚安县弥兴镇	该店点位于姚安县弥兴镇小苴村委会董家村附近，为滇中引水项目万家3#路渣场，项目具有环境保护审批、林业审批手续。厂区占地面积约12183.3m <sup>2</sup> ，厂内堆放大型砂料共两堆，共计约2700m <sup>3</sup> ，砂料根据工程进度情况边施工边外运。

## “清废行动2019”非问题点位基本信息公开表

序号	基本信息				现场核实情况
	问题来源	经度	纬度	详细地址	
32	卫星中心	101.1622643	25.52040438	云南省楚雄彝族自治州姚安县官屯镇	该点位于云南省楚雄州姚安县官屯镇大村村委会，为姚安县官屯镇干冲箐石场建设项目，已办理环境保护审批、林业审批、矿业权审批手续，疑似点位位于石场生产厂区内，厂区面积60960m <sup>2</sup> 。现场核查时厂区内堆放较大的砂石料成品共四堆，其中堆放砂料成品共计约5000m <sup>3</sup> ，堆放石料成品（公分石）一堆，共计约3500m <sup>3</sup> ，砂石料边生产边外运。
33	卫星中心	101.395376	25.4986022	云南省楚雄彝族自治州姚安县前场镇	该点位于云南省楚雄州姚安县前场镇王朝村委会塘房梁子，为楚姚高速公路建设项目弃土场，已办理环境保护审批、林业审批手续。现场核查弃土场占地面积约59374.45m <sup>2</sup> ，主要是高速公路建设水稳料等破碎料加工和堆放场地，其中两堆砂料成品面积约1921.06m <sup>2</sup> ，约2651m <sup>3</sup> ；堆放石料成品1堆，面积约1970.26m <sup>2</sup> ，约7881.04m <sup>3</sup> ，砂石料根据工程进度情况边施工边外运。
34	卫星中心	101.0934672	25.87236541	云南省楚雄彝族自治州大姚县石羊镇石三段	该点位为石羊宝莲砖厂生产堆放的页岩砖，已于2019年2月20日清理拉走。
35	2018年排查	101.35	25.833333	云南省楚雄彝族自治州大姚县六苴镇	该点位经现场核查，无固废堆放，属于大姚县六苴镇波西村委会下李子箐小组李必升户弃荒地。
36	2018年排查	101.339722	26.098333	云南省楚雄彝族自治州大姚县桂花镇	该点位属桂花铜选冶有限公司干坝塘酸浸渣堆场，属正常运行中的电解铜堆场，环评手续齐备，堆场管理制度完善，各项应急措施到位。
37	卫星中心	101.3123982	25.67510421	云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇楚姚高速	该点位经现场核查，属于楚姚高速公路临时堆料场，现场堆放的是砂石料。
38	卫星中心	101.5939575	25.63636701	云南省楚雄彝族自治州大姚县龙街镇	该砂石料堆场为原元谋至大姚四级公路建设后遗留的堆场，堆场内堆放的砂石料面积2215平方米，约11075立方米。

## “清废行动2019”非问题点位基本信息公开表

序号	基本信息				现场核实情况
	问题来源	经度	纬度	详细地址	
39	卫星中心	100.972083	25.83577931	云南省楚雄彝族自治州大姚县三岔河镇	该点位经现场核查，属大姚县三岔河乡乌龟山石料厂堆放的砂石料。
40	卫星中心	102.3296901	25.41353554	云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇羊旧村委会百花山	该地点为原武易高速公路弃土场，高速公路动工修建后在此堆存弃土。同时在此办理了临时采石场，利用石料进行沙石料加工。现场核实时，现场堆存沙石料约4000方。未堆存的空地已进行了植被恢复，堆场下方已完成分台及排洪沟建设，近期堆料售完后，将全面恢复植被，植被恢复期限为2019年底。
41	卫星中心	102.2368755	25.2249148	云南省楚雄彝族自治州禄丰县和平镇324县道旁大肚子山	昆楚大高速公路复线勤丰镇至和平镇试验段建设用白云石原料堆场，规格0.5cm至1.2cm, 1.2cm至2.4cm。该堆场位于禄丰县和平镇大德白云石厂一分厂矿区范围。
42	卫星中心	102.2384909	25.22557214	云南省楚雄彝族自治州禄丰县和平镇324县道旁大肚子山	昆楚大高速公路复线勤丰镇至和平镇试验段建设用白云石石料，规格约0.5cm至1.2cm。该堆场区域位于禄丰县和平镇大德白云石厂一分厂采空区。
43	卫星中心	102.2235181	25.21977722	云南省楚雄彝族自治州禄丰县和平镇大德村委会324县道旁大村庙山	禄丰县和平镇大德白云石厂三分厂建筑用产品白云石（瓜子石）。主要规格0.5cm至1.2cm，部分混有其他规格。
44	卫星中心	102.2644363	25.28859975	云南省楚雄彝族自治州禄丰县碧城镇081乡道	该点位为禄丰县碧城镇西河采石场租用碧城镇西河村委会空地临时堆存建筑石料，0.75-10mm规格石料，约4千吨。
45	卫星中心	102.3126514	25.3817416	云南省楚雄彝族自治州禄丰县仁兴镇	该点位是禄丰县仁兴镇东兴采石场的产品暂存点，产品规格为瓜子石（0.5-1.0cm），建筑用石料。暂存量2000立方米。
46	卫星中心	102.3153044	25.34189762	云南省楚雄彝族自治州禄丰县仁兴镇	该点位为禄丰县仁兴镇富鑫石厂产品暂存点，属该石厂矿区范围。产品为0.2-1.7cm规格（瓜子石），暂存量约4—5万立方。

## “清废行动2019”非问题点位基本信息公开表

序号	基本信息				现场核实情况
	问题来源	经度	纬度	详细地址	
47	卫星中心	102.2939907	25.07010067	云南省楚雄彝族自治州禄丰县勤丰镇	该点位属禄丰天宝磷化工有限公司磷石膏渣库区范围之内，所堆存的固体废物为磷石膏。该渣库审批手续齐全，按相关设计进行建设。
48	卫星中心	101.9377301	24.99587788	云南省楚雄彝族自治州禄丰县彩云镇	该点位为禄丰县罗川竹溪荒田箐采石场的产品堆存点，3-7mm规格建筑用石料，暂存量约1万立方米。
49	卫星中心	102.2499318	25.2020097	云南省楚雄彝族自治州禄丰县勤丰镇	该点位为禄丰飞腾矿业有限公司建筑用石料（产品）的暂存，石料堆存区属矿区范围。堆存石料的规格为1-1.2cm。
50	卫星中心	102.2599231	25.27873887	云南省楚雄彝族自治州禄丰县碧城镇	该点位为禄丰县碧城镇西河采石场建筑石料堆存点，属矿区范围。石料规格6-11mm（瓜子石）。
51	卫星中心	102.3138032	25.16694208	云南省楚雄彝族自治州禄丰县勤丰镇	该点位为昆楚大高速公路勤丰隧道项目弃土场，现主要用作昆楚大高速公路勤丰至和平试验段混凝土拌合站石料暂存点。
52	卫星中心	102.3064848	25.41837202	云南省楚雄彝族自治州禄丰县仁兴镇	该点位为昆明钢铁集团有限公司罗次公司厂界范围，所堆存物料为待再选的含铁约10%尾矿。该物料呈灰白色，含一定水份，泥土状。暂存量约2万吨。
53	卫星中心	102.317085	25.35173951	云南省楚雄彝族自治州禄丰县仁兴镇	该点位是禄丰县仁兴镇西村采石场的产品暂存点，产品（瓜子石）规格0.3-1.0cm，暂存量约4千立方。